



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

INFORME N° 270-2017-SGSC Y GRD /MDH

A : Lic. Eddie Jara Salazar
Presidente del CODISEC

DE : Alejandro Franco Osorio
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de
Desastres

ASUNTO : Informo sobre la Ejecución del Plan de Recuperación del Espacio
Público Loza Deportiva y el Parque de la Urbanización "Las
Palmas" y sus alrededores.

REFERENCIA : PLSC- 2º SEMESTRE 2017.

FECHA : Hualmay, 18 de Diciembre del 2017

Por intermedio del presente tengo bien a saludarlo y sirva el mismo para informarle que a la fecha se ha realizado la Ejecución del Espacio Público Recuperado de la Loza deportiva y el Parque de la Urbanización "Las Palmas". De acuerdo a la programación de las Actividades Programas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana, por la cual adjunto al presente informe el Plan de Recuperación y Fotos de los procesos realizados para el cumplimiento de la actividad nº 05 del PLSC II Semestre 2017.

I - ANTECEDENTES

LUGAR:

Se encuentra ubicado al centro de la urbanización "Las Palmas" está calificada en el mapa como zona de riesgo debido a la presencia de elementos con problemas de conducta social que tienen preocupados por su seguridad y la de sus familiares a los moradores de ese sector del distrito.

SITUACION SOBRE RIESGOS O PUNTOS CRITICOS:

El espacio público a recuperar está ubicado en el una Urbanización que colinda con barrios populares de cierta peligrosidad. Su loza deportiva y pequeño parque están deteriorados y faltos de mantenimiento; en un estado de abandono con sus jardines descuidados.



SITUACION DE LA ILUMINACION:

Escasa iluminación y no brinda seguridad a los pobladores que viven en ese lugar por el contrario a veces lo utilizan gente de mal vivir para consumir licor o drogas y también se han cometido algunos robos a los domicilios de las personas que viven alrededor lamentablemente por falta de organización y participación como vecinos vigilantes de su sector.

SITUACION DE SU INFRAESTRUCTURA:

Ocupa un área aproximada de 2,000 m² compuesto por una loza un pequeño parque y aéreas eriazas, terrosas pero que con una inversión adecuada se puede realizar su puesta en valor.

SITUACION DE ARBORIZACION Y ORNATO:

Su Parque no cuenta con áreas verdes en buen estado de mantenimiento, sin embargo tiene espacios reservados para jardines y gramado.

SITUACION DE LA SEGURIDAD:

Las personas que viven en esta Urbanización donde se proyecta realizar la recuperación del espacio público, es un sector de viviendas urbanas donde tiempo atrás se han producido algunos hecho violentos y situaciones de riesgo y peligro para el vecindario sobre todo para los jóvenes y niños .Es por eso la importancia de realizar un buen diagnóstico y como propuesta mejorar la calidad de vida de la población.

II JUSTIFICACION

OBJETIVO:

Darle a la población mejores y seguros espacios donde compartir con la familia y practicar deportes Brindar una plazuela y loza deportiva de recreación y descanso a los vecinos y visitantes y que este en óptimas condiciones de uso para la población que vive cercano o aledaña a dicha plazuela, donde se puedan reunir las personas del lugar y visitantes sin temor a ser agredidos o asaltados por personas de mal vivir.

PUBLICO OBJETIVO: Adultos, Jóvenes y niños.

POBLACION BENEFICIARIA ESTIMADA Población que reside en la urbanización y también de los sectores colindantes aproximadamente 5,000 beneficiarios entre adultos jóvenes y niños.



III IMPLEMENTACION

ILUMINACION:

El sistema de iluminación cuenta con 08 postes de luz de alumbrado público ubicados en su perímetro tanto del parque como de la loza deportiva. La potencia de la luz ha sido mejorada hay una mejor iluminación.

INFRAESTRUCTURA:

Cuenta con una loza que ha sido refaccionada marcada y pintada sus áreas para la práctica de vóley y fulbito, cuenta con graderías que también han sido pintadas. Se le ha colocado mallas de protección en los sectores norte y sur. El parque ha sido refaccionado y pintado todas sus bancas.

ARBORIZACION Y ORNATO:

Se ha resembrado grass en todos los espacios que eran zonas terrosas, Se ha puesto cuidado en conservar los mejores árboles que den sombra y oxigenen el parque, se está dando mantenimiento y regado permanente de todas las áreas verdes del parque y perímetro de la loza deportiva.

SEGURIDAD:

Esta plazuela pública y loza deportiva ahora cuenta con una caseta de vigilancia y 4 cámaras de video vigilancia durante las 24 horas del día y se le ha asignado un efectivo de Serenazgo además cuenta con ronda permanente de unidades de patrullaje motorizado y camionetas de patrullaje integrado considerando que alrededor de esta urbanización existen algunos barrios peligrosos que están identificados en el mapa del delito.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

ALEJANDRO FRANCO OSORIO
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



IV ANEXOS

FOTOS ANTES DE LA OBRA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES





FOTOS DURANTE LA OBRA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES





FOTOS DESPUES DE LA OBRA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES







FOTOS ENTREGA DE LA OBRA



PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (SERENAZGO)

